



**Comunidad de Regantes**  
Campo de Cartagena

[www.crcc.es](http://www.crcc.es)

---





## General Data

Establishment year	1952
First irrigation	1979
Surface of irrigable area (has.)	41,294
Community members	9,896
Yearly water supply(Hm <sup>3</sup> )	141.9
Max Resources from the Tagus-Segura diversion (Hm <sup>3</sup> )	122
Max Resources from the Segura basin (Hm <sup>3</sup> )	4.2
Max Resources from the Mojón desalination plant. (Hm <sup>3</sup> )	2.2
Max Resources from wastewater treatment plants (Hm <sup>3</sup> )	11.68





1979 Changed it all

## Water arrives



Source: regmurcia.com



**1.015 Million € / 41.500 jobs (2017)**



1979 Changed it all

## Water arrives

- **Tagus-Segura Water Transfer's regulation policy**

Water is dispensed into the transfer system on a monthly basis, depending on the total water supply available in the reservoirs of Entrepeñas and Buendía at the beginning of every month. Four levels are used to specify the distribution volume for each transfer, with a maximum annual quantity.

- **Allowed areas**

- **Allocation of utilization rights**

**on water: water concessions**

## Signing Up

1. **Inside Perimeter**
2. **Land Use**





## Main Infrastructure



<b>Channel Length (Km)</b>	<b>64</b>
<b>Channel Capacity (m<sup>3</sup>)</b>	<b>300,000</b>
<b>Maximum flowrate (m<sup>3</sup>/s)</b>	<b>18</b>
<b>Service roads (Km)</b>	<b>778</b>
<b>Irrigation tapping points</b>	<b>7,106</b>
<b>Pipes<sup>ø</sup>( 1600.. 80)</b>	<b>1,033</b>
<b>Pumping stations</b>	<b>9</b>
<b>Remote stations</b>	<b>957</b>
<b>Capacity of our reservoirs (19) (m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,090,863</b>






average  
temperature (°C)

Average temperature	17-18°
Maximum average temperature	31-33°
Minimum average temperature	4-5°
Number of hours when average temperatures are lower than 0°	20




annual  
rainfall (mm)





crop distribution





-  HORTICULTURE
-  CITRUS FRUITS
-  GREENHOUSES
-  FRUIT TREES





# Irrigation systems






## Volume of water distribution

volume distributed by CRCC


hydrologic year (October – September) 1978/79-2020/21






## Water Mix distributed by CRCC

hydrologic year (October – September) 1978/79-2021/22





## Water Mix distributed by CRCC hydrologic year (October – September)





m<sup>3</sup> price

€/m<sup>3</sup>




Desalinated  
Water Added

### Prices 2023 CRCC:

- Z.R. Oriental y Occidental: 0,410 €/m<sup>3</sup>
- Z.R. Cota-120: 0,4340 €/m<sup>3</sup>




# Reclaimed Water Use & Desalination





# Reclaimed Water Use



Minimum requirements  
Spanish legislation for water reuse  
applications (R.D. 1620 / 2007)


Type of crop	E. coli	Helminths	Suspended solids	Turbidity
Contact water-product and eaten raw i.e.: Lettuces,	100 units/100 mL	1 egg/10 L	20 mg/L	2 NTU
Contact water-product and food processed i.e.: Potatoes	1000 units/100 mL	1 egg/10 L	35 mg/L	---
No contact water-product i.e.: Apples	10000 units/100 mL	1 egg/10 L	35 mg/L	---



# Reclaimed Water Use


## Quality Control Plan

1. Issues & Control Book
2. Sample Points: water reservoirs, canal and hydrants



## WWTP Sample Interval

- I. Nematodes 15 days
- E. Coli: 7 days
- Suspended Solids: 7 days
- Turbidity 7 days





# Reclaimed Water Use

## Quality Control Plan

1/2/3 - Sample Interval

**30 days**

4 - Sample Interval

**7 days**



### INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO N° 000116007


Solicitud por:	CB. CAMPO DE CARTAGENA, PASEO AL PISO SUR, EL ROSI (CARTAGENA (MURCIA))
Denominación de la muestra:	CANAL SECTOR 1 PILAR DE LA HORADADA - CB CAMPO DE CARTAGENA (AGROPOROSION)
TÍTULO:	00116007
FECHA:	04/08/2018

Muestra: Agua tratada  
 Tipo de muestra: Periodic  
 Tomada por: Técnico de CAASA  
 Fecha de Muestra: 04/08/2018 Hora: 10:22 Fecha de Emisión: 04/08/2018 Fecha de Validación: 12/02/2018

PARAMETRO	RESULTADO	Unid.	UNIDAD	LC	METODOLOGIA
AMONIO	0,04	mg/l	0,04	0,04	Espectrofotometría de absorción molecular (PS-AM02)
NITRÓGENO NITRICO	0,79	mg/l	0,2	0,2	Espectrofotometría de absorción molecular (PS-NE01)
ACIDIFICACION	154,85	mg/l	5	5	Indicador, en suspensión de agua (PS-AL04)
BORO	0,45	mg/l	0,1	0,1	Espectrofotometría de absorción molecular (PS-BO03)
CALCIO	42,66	mg/l	0,1	0,1	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-CA04)
CARBONATOR	< 0,5	mg/l	2	2	Adaptación, en suspensión (PS-CO02)
CLORURO	119,22	mg/l	1	1	Colorimétrico (PS-CL03)
CONDUCIVIDAD 25 °C	388,15	µS/cm	3	3	Electrométrico (PS-CD05)
FOSFORO	< 0,05	mg P-P04 /l	0,05	0,05	Espectrofotometría de absorción molecular (PS-F002)
PERMANGANATO	0,5	mg/l	1	1	Volúmetro (PS-AL04)
NIQUELO	< 0,05	mg/l	0,05	0,05	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-NI04)
MANGANESO	30,85	mg/l	0,2	0,2	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-MN04)
MANGANESO	< 0,05	mg/l	0,05	0,05	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-MN04)
NITRATO	< 0,5	mg/l	0,2	0,2	Colorimétrico (PS-CO02)
NITRITO	< 0,1	mg/l	0,1	0,1	Colorimétrico (PS-CO02)
pH	7,26	adimensional	1	1	Electrométrico (PS-PE)
PLATA	0,05	mg/l	0,05	0,05	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-PL04)
PLATA	0,05	mg/l	0,05	0,05	Espectrofotometría de absorción atómica en línea (PS-PL04)
SILICIO	190,27	mg/l	4	4	Colorimétrico (PS-CO02)
SULFATO	12	mg/l	10	10	Colorimétrico (PS-CO02)
TURBIDIDAD	12	NTU	10	10	Densidad (Refractómetro) o Turbidímetro (por método de dispersión de luz, nefelometría) (PS-TR04)

OBSERVACIONES:  
 FOSFORO: 0,05 mg P-P04 /l  
 NITRATO: 0,22 mg/l  
 El valor de NITRITO es inferior al límite de detección cuyo valor es 0,03 mg/l  
 24 de Agosto de 2018

Fdo: Susana María Espinosa  
 Jefe de Control Químico  
 Dirección Técnica del Laboratorio de CAASA





# Challenges

## “The Mix”

- **High EC**                      **Mix: < 1,200 uS/cm**

TS transfer: 900 uS/cm

Desalinated water: 220 uS/cm

RW\*: **4,000- 8,000 uS/cm**

- **Nutrients (nitrogen and phosphorous)**


- Lack of oxygen/ H<sub>2</sub>S: confined underground spaces

- **Portable gas detector**
- **Moving elements out**

- Water reservoirs: excessive algae growth

- **Ultrasound irradiation-coagulation**
- **Copper based compounds**

- **Boron**                      **Mix: < 0,5 mg/L**







# Challenges

## “The Mix”

2023/03/11 12:43: **Edar San Pedro**: 6522 **Edar Los Alcazares**: 2740 **Edar San Javier**: 3312 **Edar T. Pacheco**: 4804




2023/03/06 07:34: **Balsa Trinchera**: 1218 **Balsa Cola**: 1400 **Balsa Avileses**: 1402







# C R C C - Flowchart





# Telecontrol System- SCADA

## Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

### Sector VII

03/06/2014

11:27:27

**EB\_EDAR.grf**

**Estación de bombeo EDAR Los Alcazares**

**ESTADO BOMBAS**

BOMBA1 BOMBA2 BOMBA3

	AUTO	MAN	ALARMA
BOMBA 1	●	○	○
BOMBA 2	●	○	○
BOMBA 3	●	○	○

**CONTROL DE ESTACION**

REMOTO

**COMANDOS A ESTACION**

MARCHA PARADA

**ORDEN EN CURSO**

PARADA

**Última lectura**

03/06/2014 11:24:16

**Modo de comunicación**

Polling + Alarmas

Solo se puede ajustar contador si no funciona el PLC de control local

**Lectura actual (m<sup>3</sup>)**

119976

**Caudal instantáneo (m<sup>3</sup>/h)**

0

**Ajuste del contador**

**Presión en colector (Bar)**

4,92

**Nivel de balsa (m)**

2,07

**Conductividad (uS)**

4370

**Potencia (Kw)**

0,00

**Energía (kWh)**

34189

**Factor de potencia**

0,00

Ack	Description	Fecha de inicio	Fecha última entrada
	Fallo comunicacion(T-VII-14-3)	20/05/2014 10:13:40	20/05/2014 11:23:21
	Fallo comunicacion(T-VII-14-1)	20/05/2014 10:12:59	24/05/2014 9:54:02
	Fallo comunicacion(T-VII-11-10)	20/05/2014 10:11:00	24/05/2014 9:52:02
	Fallo comunicacion(T-VII-11)	20/05/2014 10:08:59	24/05/2014 9:50:02

REMOTA SIN CONFIGURACIÓN.  
DEBE CONFIGURAR

CONFIG.

X

**Torre Pacheco**

**EB-EDAR**


Muestra el mapa de situación de pluviómetros

7

TYPESA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS  
 Dragados S.A. SBC



# Telecontrol System- SCADA



Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

09/09/2011 13:19:26

Sector I

Ack	Description	Fecha de inicio	Fecha última entrada

Logos: TYPSA, BICE, SISTEMAS





## Remote stations





# Hydrants





<http://gis.crcc.es> (free access)

**Visor GIS**  
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Cartografía

- Orto+Comarcas
- Topográfico
- Catastro**
- Orto+Catastro
- PNOA
- Sin fondo
- Orto 2011
- Orto 2009
- Orto 2007
- Orto 2002
- Orto 1997
- Orto 1981
- Orto 1956
- Orto 1945
- Orto 1928

ETRS89 UTM Huso 30, X=652345 Y=4196023

10 km  
5 millas

Cartagena

**CAPAS**

Capas visibles

- Sectores
- Oriental
- Cota 120
- Occidental
- Tuberías
- Parcelas

**LEYENDA**

Sectores

Sectores

- CONTORNO

Oriental

Zona Oriental

- ZONA

Cota 120

Cota 120

- ZONA

Occidental

Zona Occidental

- ZONA

Tuberías

Tuberías de riego

- PRINCIPAL
- PRIMARIA
- SECUNDARIA
- DESDOBLAMIENTO
- IMPULSION
- SIN CLASIFICAR




# Water Reservoir Monitoring

COLA (S. XIV) 11:00:53 03/06/2014



CÁNTARA (Imp. F.A.) 11:00:56 03/06/2014



BALSA BAJA (S. XXI) 11:00:27 03/06/2014



BALSA ALTA (S. XXII + COTA-120) 11:00:42 03/06/2014



TRINCHERA (S. 51-55) 11:00:47 03/06/2014



EDAR LOS ALCAZARES




<http://camaras.crcc.es>

(Free Access)




## Smart Farming

- UPCT project: 47 monitored sites. Lemon tree, mandarin tree, orange tree, potato, melon, broccoli, lettuce, pepper



- CARM project. Smart Agriculture Technologies and Aquifer Control in the CRCC of the CARM: 500 selected sites, electronic probes measuring humidity in different soil profiles, electrical conductivity, ambient temperature and relative humidity as well as soil ones.





Temperatura Amb. **23 °C**  
 Humedad Relativa **60 %**



Unión Europea  
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
 "Una manera de hacer Europa"




C.E. Suelo Sup. **3.5 dS/m**  
 C.E. Suelo Prof. **4.9 dS/m**

## Humedad Volumétrica




## Eto y Precipitaciones



total  
 Eto 16.9 mm  
 Lluvia 0 mm

## Humedad Volumétrica



Activo Fecha Bateria  
 2023-11-14 11:00:00 96 %

Necesidades Hídricas Teóricas Semanales  
**63 m3/ha**


Datos Adicionales

Visor Satélite

Radar Meteorológico




## C.E. Suelo





## Humedad Volumétrica



# Thank you for your Attention



**Comunidad de  
Regantes**  
Campo de Cartagena

---

Palacete del Regidor / Paseo Alfonso XIII, 22  
30201 Cartagena  
T. +34 968 524 200 / F. +34 968 519 472 / [info@crcc.es](mailto:info@crcc.es)  
[www.crcc.es](http://www.crcc.es)